




# KRONE TPMS ANLEITUNG SOFTWARE UPDATE

 Bitte ext. Stromversorgung (**Zündung EIN**) sicherstellen!



1. App „TPMS Service App“ von KRONE herunterladen.



2. App öffnen und als Werkstatt anmelden.




**ANSPRECHPARTNER: KRONE TPMS SERVICE**  
Telefon: +49 5951 209 260 | tpms.nfz@krone.de  
Fahrzeugwerk Bernard KRONE GmbH & Co. KG  
Bernard-Krone-Straße 1, 49757 Werlte, GERMANY  
www.krone-trailer.com






3.




Anmelden (mit verschiedenen Accounts möglich).

4.

Code aus Mail eingeben und Benutzer anlegen.



5.



Scan-Option öffnen: Scannen des QR-Codes auf dem Typenschild


6.

Scannen des QR-Codes auf dem Typenschild des Fahrzeugs.





7.




Nachdem sich die App mit dem Steuergerät verbunden hat, wird die Firmware überprüft und geupdated. Nach ca. 2 Minuten ist das Firmware-Update durchgeführt und die Anwendung kann geschlossen werden.



Das TPMS-Steuergerät muss während des Updatevorgangs bestromt sein (Zündung EIN), das Mobilgerät in der Nähe des Steuergeräts bleiben und die Anwendung darf nicht geschlossen werden.

8.

Überprüfen des Softwarestandes durch das Klicken auf das TPMS-Steuergerätesymbol: Firmware  $\geq$  1.0.4 beinhaltet AutoLearn.



9.



Sollte das Update einmal abbrechen, kann das TPMS-Steuergerät direkt nach der Anmeldung als Werkstatt wiedergefunden werden und der Updatevorgang wieder aufgenommen werden.